



PREMIER MINISTRE

Secrétariat général de la défense nationale

Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information

Rapport de maintenance M-2005/05

IS2000 SMARTACH LxRy

(références 921442 Ind B, 921443 Ind B, 921444 Ind B, 921445 Ind B, 921446 Ind B, 921447 Ind B, 921448 Ind B, 921449 Ind B, 921450 Ind B, 921451 Ind B, 921460 Ind B, 921484 Ind B, 921487 Ind B, 921488 Ind B)

Certificat de référence : 2005/02

Paris, le 18 août 2005.

*Le Directeur central de la sécurité des
systèmes d'information*

Henri Serres
[ORIGINAL SIGNÉ]



Références

- a) Procédure MAI/P/01 Continuité de l'assurance
- b) Security target IS2000 SMARTACH LxRy du 30/11/04 référence P204406 Ind F
- c) Certificat 2005/02
- d) Analyse d'impact référence P207467 indice A du 21/06/05

Identification du produit maintenu

Le produit maintenu est le capteur IS2000 SMARTACH LxRy (références 921442 Ind B, 921443 Ind B, 921444 Ind B, 921445 Ind B, 921446 Ind B, 921447 Ind B, 921448 Ind B, 921449 Ind B, 921450 Ind B, 921451 Ind B, 921460 Ind B, 921484 Ind B, 921487 Ind B, 921488 Ind B) développé par ACTIA.

Description des évolutions

- La résine qui est contenue dans la partie plongeante du capteur dans la boîte de vitesse est remplacée par un gel.
- Suppression des guides plastiques des versions 921444, 921448, 921449, 921450, 921451 et 921487.

Fournitures impactées

- La cible de sécurité.
- La nomenclature des produits.
- La liste de configuration de la documentation.
- Les plans des boîtiers montés sur lesquels figurent un guide plastique.

[ST]	Security target IS2000 SMARTACH LxRy du 21/06/05 référence P204406 Ind H
------	--

Conclusions

Les évolutions listées ci-dessus sont considérées comme ayant un impact **mineur**. Le niveau de confiance dans cette nouvelle version du produit est donc identique à celui de la version certifiée.

Avertissement

Le niveau de résistance d'un produit certifié se dégrade au cours du temps. L'analyse de vulnérabilité de cette version du produit au regard des nouvelles attaques apparues depuis l'émission du certificat n'a pas été conduite dans le cadre de cette maintenance. Seule une ré-évaluation ou une surveillance de la nouvelle version du produit permettrait de maintenir le niveau de confiance dans le temps.